

안내 자료




리베이트

하수도관 수리 및 CCTV 영상 프로그램

하수도관이란 무엇입니까?

하수도관 또는 하수도 주택 연결은 사유 재산의 가정이나 기업과 같은 건물에서 도시의 주요 하수구에 폐수를 운반하는 파이프입니다.



나무 뿌리가 하수도관의 균열이나 느슨한 연결구를 통해 들어가 손상 및 막힘에 원인이 됩니다.

뿌리는 하수도관에 손상을 입히고 시간이 지남에 따라 붕괴될 수 있습니다. 적절한 유지 보수는 수명을 증가시키고 조기 및 비용이 많이 드는 수리 또는 교체를 방지하는 데 도움이 됩니다.

하수도관 문제의 징후

파이프가 원활하지 않으면 완전히 막히거나 파열될 수 있습니다. 막힘의 징후는 다음을 포함 할 수 있습니다 :



부동산 소유자는 길거리 또는 골목에서 흐르는 부분을 포함하여 전체 하수도관에 대한 책임이 있습니다.

로스앤젤레스시는 로스앤젤레스시에 부동산을 소유한 부동산 소유자에게 두가지 리베이트 프로그램을 제공하고 있습니다. 이 리베이트는 로스앤젤레스시에 하수도 서비스 요금을 지불하는 지불인이 연간 자금이 소진될 때까지 선착순으로 이용할 수 있습니다.

하수도관 CCTV (영상) 리베이트

신청서를 작성하고 일을 마치는데까지 6개월 이상 지나지 않아야 합니다.

본인 및 허가된 하수도 계약자에 의해 하수도관 영상녹화(CCTV)를 하게되면 최대 \$300 까지의 리베이트를 받을 수 있습니다. 신청서를 제출해야하며, 계약자의 면허증과 CCTV 작업 비용을 보여주는 계약자로부터 영수증 사본, 프로퍼티 주소 및 비디오영상의 시작 부분에 프로퍼티 주소를 보여주는 CCTV 영상 사본을 제출해야합니다.

하수도관 수리 리베이트

하수도관과 관련된 수리, 운영 및 유지 보수비용 그리고 점검은 신청서를 완료하기 60일 전에 마쳐야 합니다

하수도관 영상녹화 후 하수도 계약자가 하수도관에 수리가 필요하다는 것을 발견하게 되면 최대 \$2,500까지의 리베이트를 신청할 수 있습니다. 신청하려면 다음 서류들을 제출해야 합니다:

- 신청서 사본.
- 계약자의 면허와 수리 비용을 보여주는 계약자로부터 영수증사본, 프로퍼티 주소.
- 비디오의 시작 부분에 프로퍼티 주소를 보여주는 CCTV 영상의 사본뿐만 아니라 하수도관의 손상된 섹션.
- 계약관리국, 엔지니어링국 또는 건물안전국의 서명이 있는 최종 서명검사카드 사본.

웹사이트

<http://www.lacitysan.org/SLRebates>

온라인으로 신청서를 제출하거나

myla311.lacity.gov

또는 아래의 주소로 우편으로 보낼 수 있습니다.

LA Sanitation & Environment
WESD - Sewer Lateral Rebate Program

2714 Media Center Dr.
Los Angeles, CA 90065

LASAN 고객 관리 센터
Phone: 800-773-2489